KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Kantor Perwakilan
Jl. Sisingamangaraja

Telp.(0984) - 21210, 21211
Fax .(0984) – 22076

Kotak Pos. 115 - Nabire
Email : bandara_ilaga@yahoo.com

N o m o r : UM.002/098/II/UPBU.ILA-2024
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Hal : Tindak Lanjut Voluntary Hazard Report PT. Asian One Air mengenai sisi apron baru rawan longsor.

Ilaga, 12 Februari 2024

Yth : Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X

1. Menindaklanjuti Surat Manager PT. Asian One Air nomor ; 003/AIA-QSS/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, Perihal Voluntary Hazard Report PT. Asian One Air mengenai sisi apron baru rawan longsor.

2. Sehubungan dengan poin 1 (Satu) diatas, perlu kami sampaikan bahwa baik kantor UPBU Kelas III Ilaga maupun Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak tidak pernah menerima surat yang di maksud pada poin 1 (satu) diatas, baik melalui email kantor, whatsapp pribadi, whatsapp group Slot time ataupun dikirim melalui ekspedisi surat. Kami mengetahui hal tersebut setelah mendapat konfirmasi dari Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke. Kedepannya kami berharap agar setiap airlines dapat menyampaikan surat terkait apapun dengan memperhatikan kaidah – kaidah tata naska surat menyurat sesuai dengan ketentuan.

3. Menanggapi perihal sisi apron baru rawan longsor, kami telah menidaklanjuti berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak sebagai pemilik Pekerjaan Konstruksi Apron (Surat Terlampir), kami meminta agar edge Marking pada apron atau garis tepian pada apron di majukan sejauh 5 meter dari garis tepian eksisting, yang difungsikan sebagai bahu apron dan untuk mengantisipasi apabila terjadi longsor pada apron, sebelum mendapatkan Solusi pembuatan talud atau bronjong penahan longsor.

4. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga
Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ★ KANTOR UPBU ILAGA ★ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Rahmat Razaki
NIP. 19830327 200912 1005

Tembusan :
PT. Asian One Air

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III ILAGA

Kantor Perwakilan
Jl. Sisingamangaraja

Telp.(0984) - 21210, 21211
Fax .(0984) – 22076

Kotak Pos. 115 - Nabire
Email : bandara_ilaga@yahoo.com

Nomor : UM.002/095/II/UPBU.ILA-2024
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap
Hal : Tindak Lanjut Voluntary Hazard Report PT. Asian One Air mengenai sisi apron baru rawan longsor.

Ilaga, 12 Februari 2024

Yth : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak

1. Menindaklanjuti Surat Manager PT. Asian One Air nomor ; 003/AIA-QSS/I/2024 tanggal 26 Januari 2024, Perihal Voluntary Hazard Report PT. Asian One Air mengenai sisi apron baru rawan longsor.

2. Sehubungan dengan poin 1 (Satu) diatas, dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak Sebagai Pemilik Pekerjaan Konstruksi Apron Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak, untuk berkenan memajukan garis marka edge pada Apron Satpel sinak sejauh 5 Meter yang difungsikan sebagai bahu apron dan mengantisipasi terjadinya lonsong sebelum dipasang solusi untuk penahan longsor pada Apron.

3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan berkenanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Kantor UPBU Kelas III Ilaga
Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU ILAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Rahmat Razaki
NIP. 19830327 200912 1007

PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Poros Ilaga-Gome, Distrik Ilaga Kabupaten Puncak
E-mail : dishub.kab.puncak@gmail.com

Ilaga, 12 Februari 2024

Kepada :
Yth. **CV. PUNCAK JAYA LESTARI**
di-
SINAK

Nomor : 553/ 08 /DISHUB/II/2024
Lampiran : -
Perihal : ***Perubahan Marking Apron Sinak***

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak Nomor UM.002/095/II/UPBU ILA-2024 Tanggal 12 Februari 2024 Perihal Valuntary Hazard Report PT Asian One Air Mengenai Sisi Apron Baru Rawan Longsor. Berdasarkan hal tersebut diatas Maka dengan ini kami Dinas Perhubungan Kabupaten Puncak menyampaikan kepada pihak penyedia/Kontraktor CV. Puncak Jaya Lestari untuk dapat membantu pembuatan garis marking edge sejauh 5 meter dari tepi Apron yang di fungsikan sebagai bahu apron sesuai permintaan Satuan Pelayanan Bandar Udara Sinak.

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan, dan untuk kerja samanya kami sampaikan banyak terima kasih.

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PUNCAK

SEKRETARIS,

DARWIN PONGMANAPA
Pembina Tk I
NIP 19741213200012100?

Tembusan
1. Kepala Kantor Unit UPBU Bandara Sinak di Sinak