


	SOP KANTOR UPBU KELAS III MERDEY	Nomor SOP	AU.508/55/III/UPBU-RDE/2026
		Tgl. Ditetapkan	1 Januari 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	1 Januari 2026
		Ditetapkan Oleh  Kepala Kantor UPBU Kelas III Merdey DAHLAN SUWONDO, S.E. NIP. 19771011 200003 1 003	
SOP PKP-PK (Latihan Evakuasi Korban Kebakaran Gedung)			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No.PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran 2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No KP 002 Tahun 2012 Lisensi dan Standar Kompetensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran		1. Pelaksanaan latihan selalu memperhatikan prosedur yang berlaku	
Keterkaitan :		Peralatan :	

1. SOP APAR 2. SOP HAZARD / INCIDENT / ACCIDENT 3. SOP Pelatihan 4. SOP Pengoperasian Kendaraan PKP-PK	1. APD 2. BA set 3. Apar 4. Handphone 5. Radio Komunikasi 6. Kendaraan PKP-PK 7. Peralatan Evakuasi
Peringatan :	
1. Setiap personel yang dinas wajib mengikuti seluruh kegiatan latihan yang dilakukan 2. Setiap personel wajib memperhatikan safety setiap melaksanakan latihan	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		personil PKP-PK	Kepala Unit	Ketua Tim TOKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait latihan evakuasi gedung					30 Menit	
2	Memberikan izin dan mengawasi berlangsungnya latihan					15 Menit	
3	Memimpin serta mengkoordinir personel dalam pelaksanaan latihan				Radio, APD, BA set	1 Jam	
4	Personel melakukan latihan sesuai dengan yang telah diarahkan oleh kepala unit				Radio, APD, BA set	1 Jam	
5	Mengevaluasi serta membuat berita acara terkait latihan yang telah dilaksanakan				komputer	1 Jam	
							

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		personil PKP-PK	Kepala Unit	Ketua Tim TOKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
							
6	Menyimpan arsip berita acara latihan					15 Menit	Dokumen BA