

	SOP KANTOR UPBU KELAS III MERDEY	Nomor SOP	AU.508/61/III/UPBU-RDE/2026
		Tgl. Ditetapkan	1 Januari 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	1 Januari 2026
		Ditetapkan Oleh	 Kepala Kantor UPBU Kelas III Merdey DAHLAN SUWONDO, S.P. NIP. 19771011 200003 1 003
SOP LISTRIK (Pemanasan Genset)			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 2. Manual Book Yamagen Yanmar YTG15TLV		1. Setiap personel wajib memahami prinsip kerja genset. 2. Setiap personel mampu mengoperasikan mesin genset sesuai SOP.	
Keterkaitan :		Peralatan :	

1. Pelayanan pada masyarakat 2. Perawatan barang milik negara	1. Mesin Genset 2. Bahan Bakar
Peringatan :	
1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengoperasian genset tidak berjalan dengan baik.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Personil Listrik	Kepala Unit Listrik	Ketua Tim TOKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan genset				genset, bahan bakar		
2	Pastikan camstater dalam kondisi Off				camstater listrik		
3	Hidupkan switch On pada modul yang tersedia				camstater listrik		
4	Tekan tombol tangan (hand), kemudian tekan angka 1				modul		
5	Biarkan genset menyala selama 5 menit dan cek output genset normal				modul		
							

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Personil Listrik	Kepala Unit Listrik	Ketua Tim TOKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
							
6	Matikan kembali genset jika sudah 5 menit				genset		
7	Rapikan kembali ruang genset				end		