

	SOP KANTOR UPBU KELAS III MERDEY	Nomor SOP	AU.508/59/III/UPBU-RDE/2026
		Tgl. Ditetapkan	1 Januari 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	1 Januari 2026
		Ditetapkan Oleh	 Kepala Kantor UPBU Kelas III Merdey DAHLAN SUWONDO, S.E. NIP. 19771011 200003 1 003
SOP LISTRIK (Pengoperasian Genset)			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 2. Manual Book Yamagen Yanmar YTG15TLV		1. Setiap personel wajib memahami prinsip kerja genset. 2. Setiap personel mampu mengoperasikan mesin genset dengan baik dan benar.	
Keterkaitan :		Peralatan :	

1. Pelayanan pada masyarakat. 2. Perawatan barang milik negara.	1. Mesin genset. 2. Bahan bakar.
Peringatan :	
1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka pengoperasian genset tidak berjalan dengan baik.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Personil Listrik	Kepala Unit Listrik	Ketua Tim TOKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyiapkan genset				Genset, Bahan Bakar		
2	Memadamkan aliran listrik				Camstater Listrik		
3	Mengganti aliran listrik ke genset menggunakan modul yang tersedia				Camstater Listrik		
4	Menyalakan genset				Modul Genset		
5	Mematikan genset apabila listrik telah hidup kembali				Modul Genset		
							

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Personil Listrik	Kepala Unit Listrik	Ketua Tim TOKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
							
6	Membersihkan kembali genset setelah pemakaian				Genset		