



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA YUVAI SEMARING

Jalan Perhubungan No. 1 Long Bawan

Telepon :

Email : satker568657@gmail.com

Nomor : AU.401/374/UPBU-LBW/V/2022
Perihal : Penyampaian insiden pesawat
C-208 Reg PK-BVE (Susi Air)
Lampiran : 2 (Dua) berkas

Long Bawan, 24 Mei 2022

Yth : Direktur Jenderal Perhubungan Udara

1. Dengan hormat disampaikan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 24 Mei 2022 pukul 02.50 UTC pada UPBU Yuvai Semaring telah terjadi insiden sayap pesawat sebelah kiri menabrak tiang (Flood light), kronologis dan dokumentasi terlampir.
2. Sehubungan dengan insiden tersebut diatas dengan hormat dilaporkan juga bahwa tidak terdapat korban jiwa pada insiden pesawat Tipe C-208 Reg PK-BVE dan aktifitas penerbangan tetap berjalan normal.
3. Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara
Yuvai Semaring,

Mochamad Ikhsan Fadilah
NIP. 19811011 200212 1 002

Tembusan Yth.

1. Sesditjen Perhubungan Udara
2. Direktur DKUPPU Ditjen Hubud
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan

Kronologis Kejadian

Dengan hormat disampaikan laporan awal kejadian di UPBU Yuvai Semarang – Long Bawan sebagai berikut :


Tipe pesawat : C208
Registrasi : PK-BVE
Flight No. : SQS-8124
Rute : WAQM-WAQJ
Tanggal : 24 Mei 2022
Waktu : 02.25 UTC
ATD : 01.50 UTC
ETA : 02.25 UTC
TIME OCCURANCE : 02.50 UTC
PIC : Capt. Aulia
Total on Board : 14 Passanger
Wind : 120/03 Knot
Cuaca : NIL
Visibility : 8 km
Cloud Base : B 015
T/DP : 27/20
QNH : 1017
QFE : 908
Runway in Use : 22
Korban/luka : Tidak ada
Posisi pesawat : PK-BVE berada di apron 2 meter dari posisi tiang lampu Flood light
Kondisi pesawat : Sudah dievakuasi dan dipindahkan di apron depan gedung cargo
Traffic terdampak : tidak ada

Kronologis kejadian :

SQS 8124 WAQM-WAQJ telah mengalami insiden dengan kronologis sebagai berikut :

- 02.22 SQS 8124 kontak pertama dengan Long Bawan AFIS, dari Malinau ke Long bawan posisi 8 NM decend leaving A085 dan ETA 02.25 UTC
- 02.24 AFIS Long bawan memberikan *landing clearance* kepada SQS 8124 *touchdown Runway 22*
- 02.25 SQS 8124 at landing Long bawan, dan AFIS Long bawan memberikan time landing serta mengarahkan pesawat menuju apron
- 02.50 SQS 8124 masuk apron dan hendak parkir, tetapi sayap pesawat bagian sebelah kiri mengenai tiang besi Flood light.

Demikian disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara
Yuvai Semarang,

Mochamad Ikhsan Fadilah
NIP. 19811011 200212 1 002




Lampiran II : Surat Kepala Kantor UPBU Yuvai Semaring
Nomor : AU.401/374/UPBU-LBW/V/2022
Tanggal : 24 Mei 2022

Dokumentasi Kejadian





Kepala Kantor
Unit Penyelenggara Bandar Udara
Yuva Semaring,


Moehamad Ikhsan Fadilah
NIP. 19811011 200212 1 002